


```

+-----+
| MCU | การอินเตอร์รัพท์จากภายนอก (external interrupt)
| U07 | โดย อ.กำจร เรือนฝายกาฬ
+-----+

```

## (1) กล่าวโดยทั่วไป

AT90S2313 จะรับรู้การอินเตอร์รัพท์จากภายนอกได้โดยทางขา 6 และ 7 ซึ่ง  
เป็นขา external interrupt INTO และ INT1 ตามลำดับ อินเตอร์รัพท์ทั้งสอง  
นี้จะมีอินเตอร์รัพท์เวคเตอร์อยู่ที่ตำแหน่งไบต์ที่ 1 และ 2 ใน SRAM ตาม  
ลำดับ การอินเตอร์รัพท์จากภายนอกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น  
เรามีสวิตช์สำหรับให้ผู้ใช้ กด แล้วให้ฮาร์ดแวร์ทำงานทันทีที่กด ถ้าใช้  
วิธี polling คือใช้โปรแกรมขย่าวนดูสวิตช์ ก็อาจะพลาดการตรวจสอบไปได้  
หากคนที่กดสวิตช์ กดแล้วปล่อยเร็วเกินไป แต่ถ้าใช้การอินเตอร์รัพท์จาก  
ภายนอกจะไม่เกิดปัญหานี้ขึ้น เพราะ MCU จะกระโดดไปทำงานที่ตรงการ  
ได้ทันทีเมื่อสวิตช์ถูกกด เป็นต้น



ขาสำหรับกรอินเตอร์รัพท์จากภายนอก จะเป็นขาเดียวกับ PD2 และ PD3  
คือขา 6 และ 7 ของไอซี การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการให้ MCU รอรับ  
งานอินเตอร์รัพท์จากภายนอกมีขั้นตอนดังนี้

## 1) ให้ pullup ขา INT ที่ต้องการใช้งานด้วยคำสั่ง sbi ดังนี้

```

sbi    PORTD, 2           ; pullup INT0 pin
sbi    PORTD, 3           ; pullup INT1 pin

```

ในตัวอย่างนี้เราใช้งาน INTO และ INT1 พร้อมกับ สั่ง pullup ทั้ง  
สองขา แต่ถ้าใช้ขาใดขาหนึ่งก็สั่งเพียงขาเดียว

2) แสดงว่าจะให้อินเตอร์รัพท์ภายนอกเกิดขึ้นที่ขอบขาขึ้น ขอบขาลง  
หรือลอจิก 0 โดยการตั้งค่ารีจิสเตอร์ MCUCR ซึ่งการตั้งสำหรับ INTO  
และ INT1 จะเป็นอิสระจากกัน คือ เราจะให้ INTO ทำงานที่ขอบขาขึ้น  
แล้วให้ INT1 ทำงานที่ขอบขาลงก็ได้

```

+=====+
| MCUCR | MCU Control Register
+=====+
bit 7      6      5      4      3      2      1      0
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| -      | -      | SE    | SM    | ISC11 | ISC10 | ISC01 | ISC00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

การตั้งค่าจะใช้ ISC (Interrupt Sense Control) ดังนี้

```

ISC11,ISC10   สำหรับควบคุม INT1
ISC01,ISC00   สำหรับควบคุม INTO

```

โหมดสำหรับการควบคุมมี 3 โหมดคือ ลอจิก 0 ขอบขาลง และขอบขาขึ้น

For INT1


ISC11	ISC10	Description
0	0	The low level of INT1 generates an interrupt request
0	1	Reserved
1	0	The falling edge of INT1 generates an interrupt request
1	1	The rising edge of INT1 generates an interrupt request

For INTO


ISC01	ISC00	Description
0	0	The low level of INTO generates an interrupt request
0	1	Reserved
1	0	The falling edge of INTO generates an interrupt request
1	1	The rising edge of INTO generates an interrupt request

ในที่นี้เราจะให้อินเตอร์รัพท์ทั้งสองทำงานที่ขอบขาของพินส์ คือ ตั้งรีจิสเตอร์ MCUCR ดังนี้

```
ldi    r16,    0b00001010    ; falling edge generates an interrupt
out    MCUCR, r16            ; -
```



จะทำให้เกิดการอินเตอร์รัพท์ที่ขอบขาของ ในสภาวะปกติถ้าเราไม่กดสวิตช์ SW0 ลอจิกที่ขา INTO จะเป็นลอจิก 1 ถ้ากดสวิตช์ SW0 ขา INTO จะเปลี่ยนเป็นลอจิก 0 ช่วงขอบขาของพินส์ที่ขา INTO จะทำให้ external interrupt เริ่มทำงาน ขา INT1 ก็ทำงานในลักษณะเดียวกัน



- 3) ทำการ enable ให้ INTO และ INT1 ทำงานโดยตั้งค่ารีจิสเตอร์ GIMSK ดังนี้

```
ldi    r16,    0b11000000    ; enable INT1 and INTO
out    GIMSK, r16           ; -
```

```
+=====+
| GIMSK | General Interrupt Mask Register
+=====+
bit      7         6         5         4         3         2         1         0
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| INT1 | INTO | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
R/W    R/W    R/W    R    R    R    R    R    R
Init   0     0     0     0     0     0     0     0
Value
```

ถ้าต้องการให้อินเตอร์รัพท์ใดทำงานก็ให้ขั้วนั้นเป็น 1 ในที่นี้เราเช็คขั้ว 7 และ 6 เป็น 1 เพื่อให้ INT1 และ INTO ทำงาน

- 4) ให้ global interrupt enable (I-bit) เป็นลอจิก 1 ด้วยคำสั่ง sei
- ```
sei                                     ; enable global interrupt
```

## (2) ฟังก์ชันรองรับการอินเตอร์รัพท์ (Interrupt service routine)

ในการทดลองคราวนี้เราเขียน ฟังก์ชันรองรับอินเตอร์รัพท์ทั้งสองเบอร์ ดังนี้

```
<> ฟังก์ชัน I_LED_OFF      สำหรับ INTO
<> ฟังก์ชัน I_LED_ON       สำหรับ INT1
```

- 1) เราให้ตารางอินเตอร์รัพท์เบอร์ #1 และ #2 ชี้ไปที่ฟังก์ชันทั้งสองนี้ ด้วยคำสั่ง rjmp I\_LED\_OFF และ rjmp I\_LED\_ON

```
                                     ; =====
                                     ; interrupt vector table
                                     ; =====
rjmp   F_main                        ; #0 RESET
rjmp   I_LED_OFF                      ; #1 INTO
rjmp   I_LED_ON                       ; #2 INT1
reti                                     ; #3 TIMER1 CAPT11
reti                                     ; #4 TIMER1 COMPT1
reti                                     ; #5 TIMER1 OVFL1
reti                                     ; #6 TIMER0 OVFO
reti                                     ; #7 UART,RX
reti                                     ; #8 UART,UDRE
reti                                     ; #9 UART, TX
reti                                     ; #10 ANA_COMP
```

- 2) เมื่อมี INTO เข้ามา MCU จะกระโดดไปทำงานที่ฟังก์ชัน I\_LED\_OFF คำสั่ง cli จะป้องกันไม่ให้เกิดการอินเตอร์รัพท์ซ้ำเข้ามาในฟังก์ชันนี้ จากนั้นสั่งให้ PD5 เป็น output port ด้วยคำสั่ง sbi DDRD,5 และส่งลอจิก 1 ออกไปที่ PD5 ด้วยคำสั่ง sbi PORTD,5 เพื่อให้ LED ติด เมื่อเสร็จแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำสั่ง reti (interrupt return)

```

;=====
; Interrupt routine : LED_ON
;=====
I_LED_ON:
    cli                ; disable Global interrupt
    sbi    DDRD,    5    ; PD5 = output
    sbi    PORTD,   5    ; PD5 = 1
    reti
;.....

```

- 3) ฟังก์ชัน I\_LED\_OFF ทำงานคล้ายกับ I\_LED\_ON โดยเมื่อมี INT1 เข้ามา MCU จะกระโดดไปทำงานที่ฟังก์ชัน I\_LED\_ON คำสั่ง cli จะป้องกันไม่ให้เกิดการอินเตอร์รัพท์ซ้ำเข้ามาในฟังก์ชันนี้ จากนั้นสั่งให้ PD5 เป็น output port ด้วยคำสั่ง sbi DDRD,5 และ ส่งลอจิก 0 ออกไปที่ PD5 เพื่อให้ LED ดับ ด้วยคำสั่ง cbi PORTD,5 เมื่อเสร็จแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำสั่ง reti (interrupt return)

```

;=====
; Interrupt routine : LED_OFF
;=====
I_LED_OFF:
    cli                ; disable Global interrupt
    sbi    DDRD,    5    ; PD5 = output
    cbi    PORTD,   5    ; PD5 = 0
    reti
;.....

```

### (3) โปรแกรมรวม

```

;*****
; AT90S2313
; External Interrupt Experiment
; copyright (c) 2001 by Gumtorn Ruanfaigad.Allright reserved.
; Electronics devision.RIT Chiangmai campus.
; ~ XTAL      = 4.0MHz
; ~ Ucc       = 5v
; ~ MCU       = AT90S2313,Atmel corperation,www.atmel.com
;*****

.include    "2313def.inc"
.DEVICE    AT90S2313
.CSEG
.ORG      0x0000

; =====
; interrupt vector table
; =====
rjmp    F_main        ; #0 RESET
rjmp    I_LED_OFF     ; #1 INTO
rjmp    I_LED_ON      ; #2 INT1
reti    ; #3 TIMER1 CAPT11
reti    ; #4 TIMER1 COMP1
reti    ; #5 TIMER1 OVFL
reti    ; #6 TIMERO OVFO
reti    ; #7 UART,RX
reti    ; #8 UART,UDRE
reti    ; #9 UART,TX
reti    ; #10 ANA_COMP

```

```

;=====
;void main(void)
;=====
F_Main:
    ldi    r16,    low(RAMEND)    ; set stack pointer
    out    SPL,    r16           ; -
    sbi    PORTD, 2              ; pullup INT0 pin
    sbi    PORTD, 3              ; pullup INT1 pin
    ldi    r16,    0b00001010    ; falling edge generates an interrupt
    out    MCUCR,  r16           ; -
    ldi    r16,    0b11000000    ; enable INT1 and INT0
    out    GIMSK,  r16           ; -
    sei                                ; enable global interrupt
L_MainLoop:
    rjmp   L_MainLoop           ;
;.....

;=====
; Interrupt routine : LED_ON
;=====
I_LED_ON:
    cli                                ; disable Global interrupt
    sbi    DDRD,  5              ; PD5 = output
    sbi    PORTD, 5              ; PD5 = 1
    reti                                ;
;.....

;=====
; Interrupt routine : LED_OFF
;=====
I_LED_OFF:
    cli                                ; disable Global interrupt
    sbi    DDRD,  5              ; PD5 = output
    cbi    PORTD, 5              ; PD5 = 0
    reti                                ;
;.....

```